

Hőmérséklet és páratartalom precíz mérése és egyszerű dokumentálása

GIS 1000 C Professional

Egyszerűen dokumentálható
képek és mérési eredmények
a beépített kamerának és a nagy
memóriának köszönhetően

**Hőmérséklet és páratartalom precíz
és gyors mérése**

a penészveszélyes helyek és hőhidak
villámgyors felismerése érdekében

Bluetooth®-kapcsolat

hordozható végesezőkhöz
a GIS measure&document
alkalmazással való dokumentálás
kiegészítő lehetőségeként



| Műszaki adatok | GIS 1000 C Professional |
|---|--|
| Mérési tartomány (IR) | -40 °C ... +1000 °C |
| Mérési pontosság | ±1,0 °C |
| Optika (mérési távolság: mérési folt viszonyszám) | 50:1 |
| Csatlakozó, kontakt érzékelő | ✓ (K-típusú) |
| Relatív páratartalom mérése | ✓ |
| Beépített kamera | ✓ |
| Riasztás | ✓ |
| Olvadáspont kiszámítása | ✓ |
| Áramellátás | 10,8 V-os lítium-ion akku vagy 4 x AA elem |
| Kijelző mérete | 2,8" |
| Csatlakozók | Bluetooth®, USB |
| Adattárolás | Beépített (> 200 kép) |



BOSCH
Éltre tervezve